



Variante 1 al piano strutturale

Carta delle aree allagate, Novembre 2023
modificata a seguito di controdeduzione alle osservazioni

PROGETTO URBANISTICO
coordinatore
Riccardo Luca Breschi

Andrea Giraldi
coordinamento ufficio di piano
David Innocenti

ufficio di piano
responsabile e-q. della u.o.s.1. Luciano Fabiano

responsabile e-q. della u.o.s.2. Guglielmo Spigantini

gruppo di lavoro Simona Bazzoli, Jessica Avallone,
Paolo Capovilla, Monica Cecchi, Nicoletta Testi

STUDI IDROLOGICI E IDRAULICI
Ad Ingegneria s.p.a.
David Malossi

STUDI GEOLOGICI
Isongeo s.r.l.
Simone Faschi, Alessandro Murrucci
Alessio Calvetti

VAS E VINCA
Terre.it s.r.l.
Fabrizio Cimatti, Michela Biagi,
Paola Penna, Francesco Farner

STUDI ANALISI E BENEFICI
PLANT BASED SOLUTION
Stefano Marzulli PIAT s.r.l.

STUDIO MOBILITÀ, TRAFFICO
Andrea Debernardi META s.r.l.

STUDIO ASPETTI ACUSTICI
Francesco Borchi
Sara Delle Macchie
Vierlese Ingegneria s.r.l.

STUDI ARCHEOLOGICI
Federica Mennuti

ELABORATO RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE
Simone Paggi

QC.17

LEGENDA

civici_con_battenti danno

- >60
- 0
- 10-60
- 0-10

DESTINAZIONI P.TERRA

RESIDENZA

- UFFICI
- UFFICI PUBBLICI
- NEGOZI BOTTEGHE
- CANTINE O SIMILI
- LAB ARTIG
- NEGOZI O SIMILI
- AUTORIMESSE
- AREE ALLUVIONATE

Reticolo LR79

RETIDRLR79

- GESTIONE CONSORZIO
- TRATTO TOMBATO
- TRATTO DA APPROFONDIRE
- altro

rotture arginali

Criticità Segnalazione Genio Civile tabella

- 01 - Sx idraulica - cedimento scarpata a fiume argine sx (tracimato)
- 02 - Sx idraulica rotta da sormonto
- 03 - Occlusione alveo con materiale vegetale portato dalla piena
- 04 - Sx idraulica Varie rotture arginali da sormonto
- 05 - Muro in pietra crollato sul ponte Via S.Stefano
- 06 - Muro di sponda in dx da passerella pedonale a via S. Stefano
- 07 - 30 m erosione banca interna sponda SX
- 08 - Sormonto in sponda DX
- 09 - Sormonto argine DX
- 10 - Causa rigurgito presso ponte autostrada l'acqua è tracimata nello scolmatore adiacente
- 11 - Erosione in DX
- 12 - Erosione in DX
- 13 - Erosione in DX
- 14 - Somma urgenza GC muro argine SX
- 15 - Materiale vario in golena DX confluenza Marina
- 16 - Tutti i punti sono relativi alla somma urgenza GC Loc. Santa Maria
- 17 - Nessuna criticità tra i due ponti

EDIFICI PIANI TERRA INTERESSATI DA ALLAGAMENTO

N.B.

- ELABORAZIONE DATI EFFETTUATA SU BASE CATASTALE ALLA DATA DEL 31_09_2023.
- I DATI SULLE AREE ALLAGATE SCATURISCONO DALLE ZONE INDICATE NELL'ORDINANZA N. 345 DEL 10/11/2023
- I BATTENTI DI DANNO SONO FORNITI DALLA REGIONE TOSCANA CONSULTABILE AL SEGUENTE LINK:
<https://webgis.sir.toscana.it/mapstore/#/viewer/openlayers/11180>
- LE SEGNALAZIONI DELLE CRITICITÀ SONO FORNITE DA GENIO CIVILE